TETÁ VIRU MOMENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 902/2021
Fecha de Emisión 01/06/2021 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 109/2019 - Mantenimiento y reparaciones de vehiculos			
PROVEEDOR	GILCO PAR S.R.L	RUC	80009240-6
DIRECCION	AVDA. EUSEBIO AYALA 2963		
TELEFONO / E-MAIL	(021)604-195 / licitaciones@gilcopar.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 109/2019.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	169/2021
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	361157
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-20-186689
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - Según Especificaciones Técnicas ISUZU DMAX_CHAPA BHY939_LOGO 153	UNIDAD	----------	1.743.272	1.743.272

RECIBIDO
Por: .....
Firma: .....
Fecha: ..... Hora: .....

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

TOTAL	1.743.272

SON GUARANÍES: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS.-

OBSERVACION: SIME N° 18120/2021_SIME N° 34411/2021_MEMO DGTP N° 103/2021_PROV.MH/DA/CRA N° 312/2021_PROV.D.T N° 23/2021_NOTAMH/DA/CRF/DCIB N° 095/2021_NOTA DE PRESUP. N° 0011673.-

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
JESSICA TREITHAMER Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos - CUOC - M.H. Dpto. de Procesos	ROSMIRA CABALLERO	ABOG. ANDRÉS SOHIA Coordinador Interino Coord. Unidad Operativa de Contrataciones	

TETÃ VIRU MOHENDAPY Moremondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dpto. Transporte

RUBEN CESPEDES BOGADO
JEFE INTERINO
DPTO. TRANSPORTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FORMULARIO DE ENTREGA Y RETIRO DEL VEHICULO AL TALLER

FECHA: 07/06/2021

CARACTERISTICAS	
LOGO	153
PLACA Nº	BHY939
MARCA	ISUZU
MODELO	DMAX
MOTOR	JG5501
CHASIS	MPATFS85HCT100746

ENTRADA AL TALLER

INVENTARIO

CONCEPTO	SI	NO	N/C	CONCEPTO	SI	NO	N/C
LIMPIADORES	✓			LLAVE DE RUEDAS	✓		
ESPEJOS	✓			ANTENA	✓		
RADIO	✓			GATO	✓		
BATERIA	✓			TAPETES	✓		
RUEDA DE AUXILIO	✓			AIRE ACOND	✓		
EXTINTOR	✓			HERRAMIENTAS			
ENCENDEDOR	✓						
JUEGO DE LLAVES	✓						
CONTROL DE ALARMA	✓						

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE ENTRADA AL TALLER



NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE 81876

OBS. _____

ENTREGÓ POR MH	RECIBIÓ POR EL TALLER
Juan Carlos Bordón V.	MARIO CIBILS
Mecánico	Jefe de Taller
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.	Gilco Par S.R.L.
Ministerio de Hacienda	
FIRMA	FIRMA
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN
FECHA Y HORA 07/06/2021	FECHA Y HORA 07-06-2021

SALIDA O RETIRO DEL TALLER

INVENTARIO

CONCEPTO	SI	NO	N/C	CONCEPTO	SI	NO	N/C
LIMPIADORES				LLAVE DE RUEDAS			
ESPEJOS				ANTENA			
RADIO				GATO			
BATERIA				TAPETES			
RUEDA DE AUXILIO				AIRE ACOND			
EXTINTOR				HERRAMIENTAS			
ENCENDEDOR							
JUEGO DE LLAVES							
CONTROL DE ALARMA							

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE RETIRO DEL TALLER



NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE 81880

OBS. _____

RETIRADO POR MH	ENTREGADO POR EL TALLER
Juan Carlos Bordón V.	MARIO CIBILS
Mecánico	Jefe de Taller
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.	Gilco Par S.R.L.
Ministerio de Hacienda	
FIRMA	FIRMA
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN
FECHA Y HORA 09/06/2021	FECHA Y HORA 09-06-2021

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TECNICO Nº **42**

FECHA : 10 | 06 | 2021

ORDEN DE SERVICIO Nº	902		
EMPRESA PROVEEDORA	TALLER GILCOPAR		
LOGO	153	CHAPA R.U.A	BHY939
MARCA	ISUZU - DMAX		
DEPENDENCIA A CARGO	DIRECCION ADMINISTRATIVA (DIR DEL TESORO)		

INFORME

Habiendo realizado las verificaciones y las pruebas de funcionamiento al vehículo, posterior a la reparación, informo que fueron realizados conforme a la Orden de Servicio y se encuentran en buen funcionamiento

TECNICO MECANICO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN *Juan Carlos Bordón V.*
Mecánico
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ENCARGADO DEL PARQUE CERRADO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN *Gerardo Ocampo G.*
Encargado Parque Cerrado
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Vº Bº JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN RUBEN CÉSPEDES BOGADO
JEFE INTERINO
DPTO. TRANSPORTE

OBS. CUALQUIER TIPO DE ENMIENDA, INVALIDA TOTALMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO

ORIGINAL : C.R.A. - Legajo de Pago
COPIA : Dpto. de Transporte