Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 06 de Mayo de 2.024.-

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa N° ***HFG 459,*** Chassis ***MPATFS86JKT001440,*** correspondiente a la Orden de Servicio **N° 68 / 2024** de fecha **06/05/2024**, que se detalla a continuación:

• Provisión aceite motor (por litro)	Mantenimiento preventivo
• Provisión filtro de aceite	Mantenimiento preventivo
• Provisión filtro de aire	Mantenimiento preventivo
• Mano de obra por hora	Mantenimiento preventivo
• Provisón de focos	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Dirección de Administración y Finanzas
TRANSPORTE

JUAN CRISTÓBAL ESPINOLA
Jefe Interino
Transporte

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Am Automotor

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66 GlassOff