GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

49

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE |
| MODELO: | ISUZU D-MAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | 12/07/22 |
| CHAPA: | AADD041 |
| CHASIS: | |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 15668 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 8 - LOTE Nº 7 |
| | | DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA-ASUNCION |
| 1 | UNIDAD | 1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS. |
| 1 | UNIDAD | 1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO |
| 4 | UNIDAD | 1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS |
| 2 | UNIDAD | 1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS |
| 2 | UNIDAD | 1.25 PERNO DE MORDAZA |
| 6 | UNIDAD | 1.40 MANO DE OBRA |
| 2 | UNIDAD | 2.1 AMORTIGUADORES |
| 4 | UNIDAD | 2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR |
| 2 | UNIDAD | 2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT |
| 2 | UNIDAD | 2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT |
| 2 | UNIDAD | 2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA |
| 4 | UNIDAD | 2.36 MANO DE OBRA |
| 2 | UNIDAD | 5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA |
| 2 | UNIDAD | 5.2 FOCOS DE FILAMENTOS |
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
GilcoPar S.R.L.

CARLOS DIAZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

50

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE |
| MODELO: | ISUZU D-MAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | 12/07/22 |
| CHAPA: | AADD041 |
| CHASIS: | |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 15668 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | UNIDAD | 6.60 MANO DE OBRA |
| 3 | UNIDAD | 7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 7.29 MANO DE OBRA |
| 5 | UNIDAD | 12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO |
| 1 | UNIDAD | 12.24 MANO DE OBRA |

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS ROEZ ESCOBAR
ACLARACION: Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

51

# FICHA TECNICA

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE |
| MODELO: | ISUZU D-MAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | 12/07/22 |
| CHAPA: | AADD041 |
| CHASIS: | |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 15668 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 8 - LOTE Nº 7 |
| | | DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA-ASUNCION |
| 1 | UNIDAD | 1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS. |
| 1 | UNIDAD | 1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO |
| 4 | UNIDAD | 1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS |
| 2 | UNIDAD | 1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS |
| 2 | UNIDAD | 1.25 PERNO DE MORDAZA |
| 6 | UNIDAD | 1.40 MANO DE OBRA |
| 2 | UNIDAD | 2.1 AMORTIGUADORES |
| 4 | UNIDAD | 2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR |
| 2 | UNIDAD | 2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT |
| 2 | UNIDAD | 2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT |
| 2 | UNIDAD | 2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA |
| 4 | UNIDAD | 2.36 MANO DE OBRA |
| 2 | UNIDAD | 5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA |
| 2 | UNIDAD | 5.2 FOCOS DE FILAMENTOS |
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |

MARIO AVALOS
Jefe de Taller
Suboficial P.S.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

52

# FICHA TECNICA

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE |
| MODELO: | ISUZU D-MAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | 12/07/22 |
| CHAPA: | AADD041 |
| CHASIS: | |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 15668 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | UNIDAD | 6.60 MANO DE OBRA |
| 3 | UNIDAD | 7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 7.29 MANO DE OBRA |
| 5 | UNIDAD | 12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO |
| 1 | UNIDAD | 12.24 MANO DE OBRA |

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Prod...

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

54

# GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

**Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.**
**Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.**

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

**RUC: 80009240 - 6**

## NOTA DE PRESUPUESTO

**(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)**

Nº 0015668

Fecha de Emisión: ASUNCION, 12 DE JULIO DE 2022

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PI — RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI — Teléfono: 021 493977

| CANT. | DESCRIPCIÓN | IVA 10% INCLUIDO | |
|---|---|---|---|
| | | PRECIO UNITARIO | TOTAL POR ITEM |
| | ISUZU D-MAX - CHAPA AADD041 - CHASIS MPATFS85JLT001009 | | |
| | LPN SBE N.º 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 8 - LOTE Nº 7 | | |
| | DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA-ASUNCION | | |
| 1 | 1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO | 135.863 | 135.863 |
| 2 | 1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO | 366.893 | 733.786 |
| 2 | 1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS. | 145.104 | 290.208 |
| 1 | 1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO | 5.532 | 5.532 |
| 4 | 1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS | 126.763 | 507.052 |
| 2 | 1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS | 38.743 | 77.486 |
| 2 | 1.25 PERNO DE MORDAZA | 77.335 | 154.670 |
| 6 | 1.40 MANO DE OBRA | 44.608 | 267.648 |
| 2 | 2.1 AMORTIGUADORES | 225.995 | 451.990 |
| 4 | 2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR | 52.692 | 210.768 |
| 2 | 2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT | 166.265 | 332.530 |
| 2 | 2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT | 152.765 | 305.530 |
| 2 | 2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA | 40.805 | 81.610 |
| 4 | 2.36 MANO DE OBRA | 44.608 | 178.432 |
| 2 | 5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA | 15.727 | 31.454 |
| 2 | 5.2 FOCOS DE FILAMENTOS | 15.727 | 31.454 |
| 1 | 6.30 FILTRO DE ACEITE | 85.036 | 85.036 |
| 1 | 6.31 FILTRO DE AIRE | 79.799 | 79.799 |
| 1 | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE | 85.960 | 85.960 |
| 8 | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO | 10.457 | 83.656 |
| 2 | 6.60 MANO DE OBRA | 44.608 | 89.216 |
| 3 | 7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO | 10.457 | 31.371 |
| 1 | 7.29 MANO DE OBRA | 44.608 | 44.608 |
| 5 | 12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO | 10.457 | 52.285 |
| 1 | 12.24 MANO DE OBRA | 44.608 | 44.608 |
| **Subtotal** | | | 4.392.552 |
| **Total a Pagar (Gs./U$S):** | GUARANIES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS | | 4.392.552 |

POLICIA NACIONAL — ACTIVIDAD 05 TESORERIA

ANGEL RAQUEL RIGUELO DE RAMIREZ
Comisario Principal M.C.P
Tesorero Actividad 05

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS DIAZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Producción 2 UI

ORIGINAL: CLIENTE

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 15.001 - 16.000 - 05/2022