CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00003380

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 6 de Marzo de 2.019

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamaq

MODELO : Aqua103

Nº DE SERIE : 1204-1210300280

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117892

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 11 TORRE: Norte

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Correctivo: Cambio de filtro sedimento, filtro pos carbon, filtro pre carbon filtro ultra filtracion

Habiendo verificado el equipo arriba descripto se ha que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

SANTIAGO VILLA
Técnico Informático
Dpto. de Patrimonio

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantia: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq Contrato N°: .....

Juan Benegas

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00003372

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 06 de Marzo de 2.019

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamaq

MODELO : Aqua103

Nº DE SERIE : 1204-1203 00288

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117892

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : P3 TORRE: .....

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento correctivo: Cambio de filtro sedimento, filtro pos carbon, filtro pre carbon filtro ultrafiltracion

Habiendo verificado el equipo arriba descripto se ha que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

SANTIAGO VILLA
Técnico Informático
Dpto. de Patrimonio

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario
C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: ..... Contrato N°: .....

Norberto Adrián Vera

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005065

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción, 6 de Marzo de 2.019 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamad

MODELO : Aquaios

DE SERIE : 1204-1270300285

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117866

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 10 TORRE: Sur

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Estabilizador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otro			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Correctivo: Cambio de filtro Sedimento, filtro poscarbon, filtro precarbon, filtro Ultrafiltracion

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Ramad Contrato N°:.....

Norberto Adrian Vera

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005066

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción, 6 de Marzo de 2.019 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamad

MODELO : Aqua103

Nº DE SERIE : 1209-1210300292

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117872

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 9 TORRE: Sur

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otro			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento correctivo, cambio de filtro sedimento, filtro poscarbon, filtro precarbon, filtro ultra filtracion

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376
Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.
Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Ramad Contrato N°:.....

Norberto Adrian Vera

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005069

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción, 6 de Marzo de 2.019 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamag

MODELO : Aqua103

DE SERIE : 1204-1210300296

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117879

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 8 TORRE: SVI

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otro			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Correctivo: Cambio de filtro Sedimento, filtro poscarbon, filtro precarbon, filtro Ultrafiltracion

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376
Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.
Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Aquamag Contrato N°:.....

Norberto Adrian Vera

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005071

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción, 06 de Marzo de 2.019 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamaq

MODELO : Aqua103

DE SERIE : 1204-12103.00298

Nº DE ROTULO : 13001-02-011.7860

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 7 TORRE: Sur

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
sformador		Tóner/Tinta /Cinta	
O			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento correctivo: Cambio de filtro sedimento, filtro poscarbon, filtro precarbon, filtro ultra filtracion

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq Contrato N°:.....

Norberto Ribeiro Vera

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005073

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción, 6 de Marzo de 2.019 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamaq

MODELO : Aqua103

Nº DE SERIE : 1204-121030028 9

Nº DE ROTULO : 1300-02-0117882

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 6 TORRE: SV

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Correctivo: Cambio de filtro Sedimento, filtro poscarbon, filtro precarbon, filtro Ultra filtracion

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376
Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.
Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq Contrato N°: .....

Norberto Ibarra Vera

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00003390

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 6 de Marzo de 2.019

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamay

MODELO : Aqua103

Nº DE SERIE : 1209-12103 00261

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117695

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 3er TORRE: Norte

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Correctivo: Cambio de filtro sedimento, filtro pos carbon, filtro precarbon, filtro ultra filtración

Habiendo verificado el equipo arriba descripto se ha que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Juan M. Alborrancin Ch.
Dpto. Patrimonio - Informática

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - CSJ

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq Contrato Nº: .....

Norberto Adorno Vera

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005075

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción, 6 de Marzo de 2.019

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamaq

MODELO : Aqua103

Nº DE SERIE : 1204-12103 00286

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117889

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 3 TORRE: SVI

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Correctivo: Cambio de filtro sedimento, filtro poscarbon, filtro precarbon, filtro ultra filtracion

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376
Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - CSJ
Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq Contrato N°: .....

.....

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo