GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 15612008
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0008189

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE JUSTICIA
Fecha de emisión: 27/10/2022
Domicilio: RODRIGUEZ DE FRANCIA E EEUU
C.I. o RUC: 80001463 - 4
Fecha de inicio de traslado: 25/10/2022
Fecha estimada de término del traslado: 27/10/2022
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: ASUNCION
Departamento: CENTRAL
Dirección del punto de llegada RODRIGUEZ DE FRANCIA E EEUU
Ciudad: ASUNCION
Departamento: CENTRAL
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta: FACTURA CREDITO
Comprobante de venta Nº 001-002 0014215
Nº de timbrado: 15378112
Fecha de expedición: 27/10/2022

Marca del vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social:
RUC o C.I.:
Domicilio:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA FAG886
		LPN N.º 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA" CONTRATO 09/2022; ID 412368
		117 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE ISUZU DMAX 2016
	1	117.3 FLUIDO DE EMBRAGUE
	1	117.4 MANO DE OBRA
	1	117.7 CAMBIO PLATO DE PRESION
	1	117.8 MANO DE OBRA
	1	117.9 CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE
	1	117.10 MANO DE OBRA
	1	117.11 CAMBIO COJINETE EMPUJE
	1	117.12 MANO DE OBRA
	1	117.13 RECTIFICACION CORONA VOLANTE
	1	117.14 MANO DE OBRA
	1	117.15 CAMBIO RULEMAN PILOTO

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Carlos Zalazar
Jefe Interino Dpto. Transpo.
Ministerio de Justicia

1042841

Firma | Aclaración de Firma | RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - ***IMPRESIONES 2000 S.R.L.*** - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [7.751 - 8.750] - 05/2022

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 15612008
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0008190

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE JUSTICIA
Fecha de emisión: 27/10/2022
Domicilio: RODRIGUEZ DE FRANCIA E EEUU
C.I. o RUC: 80001463 - 4
Fecha de inicio de traslado: 25/10/2022
Fecha estimada de término del traslado: 27/10/2022
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: ASUNCION
Departamento: CENTRAL
Dirección del punto de llegada RODRIGUEZ DE FRANCIA E EEUU
Ciudad: ASUNCION
Departamento: CENTRAL
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta: FACTURA CREDITO
Comprobante de venta Nº 001-002 0014215
Nº de timbrado: 15378112
Fecha de expedición: 27/10/2022

Marca del vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social:
RUC o C.I.:
Domicilio:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA FAG886
		LPN N.º 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA" CONTRATO 09/2022; ID 412368
	1	117.16 MANO DE OBRA
	1	117.17 CAMBIO RETEN BANCADA
	1	117.18 MANO DE OBRA
	1	117.19 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
	1	117.20 MANO DE OBRA

MINISTERIO DE JUSTICIA – DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – DPTO. TRANSPORTE

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Firma

Carlos Zalazar
Jefe Interino Dpto. Transporte
Ministerio de Justicia
Aclaración de Firma

1842841
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - ***IMPRESIONES 2000 S.R.L.*** - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [7.751 - 8.750] - 05/2022

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	MINISTERIO DE JUSTICIA
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	27/10/22
CHAPA:	FAG886
CHASIS:	-
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16160

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN N.º 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA" CONTRATO 09/2022; ID 412368
		117 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE ISUZU DMAX 2016
1	UNIDAD	117.3 FLUIDO DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	117.4 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	117.7 CAMBIO PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	117.8 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	117.9 CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	117.10 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	117.11 CAMBIO COJINETE EMPUJE
1	UNIDAD	117.12 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	117.13 RECTIFICACION CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	117.14 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	117.15 CAMBIO RULEMAN PILOTO
1	UNIDAD	117.16 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	117.17 CAMBIO RETEN BANCADA
1	UNIDAD	117.18 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	117.19 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	117.20 MANO DE OBRA

Ladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Carlos Zalazar
Jefe Interino Dpto. Transporte
Ministerio de Justicia

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	MINISTERIO DE JUSTICIA
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	27/10/22
CHAPA:	FAG886
CHASIS:	-
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16160

.....
GILCOPAR S.R.L.

Hadys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Carlos Zalazar
Jefe Interino Dpto. Transporte
Ministerio de Justicia

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com