CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005638

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 07 de Febrero de 2.020.-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio.

TIPO : Bebedero.

MARCA : Aquamag.

MODELO : Aqua 103

Nº DE SERIE : 1008 - AA871001 - 10300493

Nº DE ROTULO : 1300 1 - 02 - 0102087

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castilla.

INTERNO/TELÉFONO : 2590. PISO : Pb. TORRE: Norte

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento. Preventivo

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Bamag Contrato N°: 124

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005631

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 07 de febrero de 2.020 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio.

TIPO : Bebedero.

MARCA : Aquamaq

MODELO : Aqua 103

Nº DE SERIE : 1008 - AA87 1001 - 10300 496.

Nº DE ROTULO : 13001 - 02 - 0102010.

NOMBRE DEL USUARIO: Angelia Castillo.

INTERNO/TELÉFONO : 2590. PISO : 9 TORRE: Norte.

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Preventivo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Insp. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq Contrato N°: 127

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005615

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 07 de febrero de 2.020.-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Dpto de Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamaq

MODELO : Aqua 103

Nº DE SERIE : 1008 - AA871001 - 10300497

Nº DE ROTULO : 13001 - 02 - 0102091

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo

INTERNO/TELÉFONO : 2590 PISO : 1 TORRE: Norte

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: mantenimiento preventivo

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2375

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq Contrato N°: 127

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005613

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 07 de febrero de 2.020 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciénte a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Dpto. de Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamax

MODELO : Agua x 03

Nº DE SERIE : 1008 AA87100 1 - 10300499 1

Nº DE ROTULO : 13001-02-0102093

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo

INTERNO/TELÉFONO : 2590 PISO : 5to. TORRE: Sur

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: mantenimiento preventivo

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico Dpto. de Patrimonio
Div. Cons. y Mant. - Int.: 2375

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantia: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Contrato N°: 127

ORTE
SUPREMA
DE JUSTICIA

ección Administrativa
rtamento de Patrimonio

00005610

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 07 de febrero de 2.020.-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Dpto de Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamaq

MODELO : Aqua 103

Nº DE SERIE : 1008-AA871001-10300489

Nº DE ROTULO : 13001-02-0102083

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo

INTERNO/TELÉFONO : 2590 PISO : 551 TORRE: norte

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: mantenimiento preventivo

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Sin Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Panaq Contrato N°: 127

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005512

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción, 07 de febrero de 2.020 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Dpto de Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamaq

MODELO : Aqua 103

Nº DE SERIE : 1008 - AA871001 - 10300487

Nº DE ROTULO : 13001 - 02 - 0102094

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo

INTERNO/TELÉFONO : 2590 PISO : 2 TORRE: 50

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: mantenimiento preventivo

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq Contrato N°: 127

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005608

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 07 de febrero de 2.020 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Dpto de Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aqua maq

MODELO : Aqua 103

Nº DE SERIE : 1008 - AA871001 - 10300486

Nº DE ROTULO : 13001-02-0102080

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo

INTERNO/TELÉFONO : 2590 PISO : 9 TORRE: Sur

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Cajas			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: mantenimiento preventivo

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: [illegible] Orden de Nº [illegible]

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005604

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 07 de Febrero de 2.020 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Dpto. de Patrimonio

TIPO : Babadera

MARCA : Aquamag

MODELO : Aqua 103

Nº DE SERIE : 1008 - AA87100.1 - 10300494

Nº DE ROTULO : 3001.027.010.2083

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo

INTERNO/TELÉFONO : 2590 PISO : 4 TORRE: Sur

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: mantenimiento preventivo

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC. contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Contrato N°: 127

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

00005606

Compromiso con la gente

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 07 de Febrero de 2.020 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Dpto de Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamaq

MODELO : Aqua 103

Nº DE SERIE : 1008 - AA871001 - 10300485

Nº DE ROTULO : 13001 - 02 - 0102079

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo

INTERNO/TELÉFONO : 2590 PISO : 5 TORRE: 50

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: mantenimiento preventivo

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2375

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005635

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 07 de febrero de 2.020 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamag

MODELO : Aqua 103

Nº DE SERIE : 1008 - AA87100I - 10300490

Nº DE ROTULO : 13001 - 02 - 0102084

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo

INTERNO/TELÉFONO : 2590 PISO : PB TORRE: SUR

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Preventivo

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico Dpto. de Patrimonio
C.I. N° 237[illegible]

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

PRADACO

Contrato N°: 127

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005633

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 07 de febrero de 2.020 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio.

TIPO : Bebedero.

MARCA : Aquamaq

MODELO : Aqua 103.

Nº DE SERIE : 1008 - AA871001 - 10300492.

Nº DE ROTULO : 13001 - 02 - 0102086.

NOMBRE DEL USUARIO: Angela castillo.

INTERNO/TELÉFONO : 2590. PISO : 1. TORRE: Norte.

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: mantenimiento Preventivo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Dir. Rep. Arani. - Int.: 2378

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantia: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq ® Contrato N°: 127

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005624

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 07 de febrero de 2.020.-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO: Bebedero.

MARCA: Aquamag.

MODELO: Aqua 103

Nº DE SERIE: 1008 - AA 871001 - 10300481

Nº DE ROTULO: 13001 - 02 - 0102076

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo.

INTERNO/TELÉFONO: 2590 PISO: 6 TORRE: Norte

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Preventivo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Contrato N°: 127

ORTE
SUPREMA
DE JUSTICIA

ección Administrativa
artamento de Patrimonio

00005619

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 07 de febrero de 2.020 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio.

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamag

MODELO : Aqua 103.

Nº DE SERIE : 1008 - AA 871001 - 10300491

Nº DE ROTULO : 13001 -02- 0102085

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo.

INTERNO/TELÉFONO : 2590 PISO : 4 TORRE: Norte.

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Preventivo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Pamaq Contrato N°: 127

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005621

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 7 de febrero de 2.020 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamag

MODELO : Aqua 103

Nº DE SERIE : 1008 - AA871001 - 10300482

Nº DE ROTULO : 13001 - 02 - 0102082

NOMBRE DEL USUARIO: Angela castillo

INTERNO/TELÉFONO : 2590 PISO : 5 TORRE: Norte.

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: mantenimiento preventivo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
C.I. N° [illegible] - Int.: 2375

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantia: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Pamaq Contrato N°: 127

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005627

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 07 de febrero de 2.020.-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO: Bebedero

MARCA: Aquamaq

MODELO: Aqua 103

Nº DE SERIE: 1008-AA071001-1030014915

Nº DE ROTULO: 13001-02-0102089

NOMBRE DEL USUARIO: Angelica Castillo

INTERNO/TELÉFONO: 2590 PISO: 7 TORRE: Norte

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: mantenimiento preventivo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico / Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

00005629

Compromiso con la gente

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 03 de febrero de 2.020 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio

TIPO : Bebedero.

MARCA : Aquamaq.

MODELO : Aqua 103

Nº DE SERIE : 1008 - AM87 1001 - 10300488.

Nº DE ROTULO : 13001 - 02 - 0102081

NOMBRE DEL USUARIO: Angelica castillo.

INTERNO/TELÉFONO : 2590. PISO : 8 TORRE: Norte.

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Preventivo

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Contrato N°: 127

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005602

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 27 de febrero de 2.020 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Dpto. de Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamag

MODELO : Aqua 10.3

Nº DE SERIE : 1008-AA8.1001-10300480

Nº DE ROTULO : 13001-025-0102075

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo

INTERNO/TELÉFONO : 2520 PISO : 3 TORRE: 60.

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: mantenimiento preventivo

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Dir. Plan. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC. contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Contrato N°: 127

ORTE
SUPREMA
DE JUSTICIA

ección Administrativa
artamento de Patrimonio

00005617

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 07 de febrero de 2.020.-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Dpto de Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamaq

MODELO : Aqua 103

Nº DE SERIE : 1008-AA871001-10300483

Nº DE ROTULO : 13001-02-0102077

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo

INTERNO/TELÉFONO : 2590 PISO : 2 TORRE: Norte

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento preventivo

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Contrato N°: 127

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005510

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 03 de febrero de 2.026.-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: D.pto de Patrimonio

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamaq

MODELO : Aquario

N° DE SERIE : 1008 - AA82100 1 - 10300498

N° DE ROTULO : 13001 - 02 - 010 2092

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo

INTERNO/TELÉFONO : 2590 PISO : 5.5.2.1.25 TORRE: Norte

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: mantenimiento preventivo

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Insc. Rep. y Mant.: JSL: 2275

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando CONFORMIDAD por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Contrato N°: 127

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005640

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. 07 de Febrero de 2.020.-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio.

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamag

MODELO : Aqua 103.

Nº DE SERIE : 1008 - AA87 1001 - 10300484.

Nº DE ROTULO : 13001-02- 010278.

NOMBRE DEL USUARIO: Angela Castillo.

INTERNO/TELÉFONO : 2590. PISO : — TORRE: —

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Preventivo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Contrato Nº: 127