41

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ754
CHASIS:	8AJFS8CD401215343
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12511

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 36 - LOTE Nº 7
		COMISARIA 18 CENTRAL AREGUA
4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
5	UNIDAD	13.16 MANO DE OBRA
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE ELASTICOS
1	UNIDAD	17.5 REPARACION DE BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	17.11 SENSOR DE FLUJO DE AIRE
1	UNIDAD	17.12 SENSOR DE ACELERADOR
1	UNIDAD	17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

ACLARACION:

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

444

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ754
CHASIS:	8AJFS8CD401215343
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12510

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 36 - LOTE Nº 7
		COMISARIA 18 CENTRAL AREGUA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
1	UNIDAD	2.18 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
1	UNIDAD	2.19 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
1	UNIDAD	2.20 RETEN DE MAZA DELANTERA
6	UNIDAD	2.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS,
1	UNIDAD	6.29 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

45

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ754
CHASIS:	8AJFS8CD401215343
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12510

1	UNIDAD	6.33 SOPORTE DE CAJA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
2	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	8.2 PRECAP

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 0

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAK039
CHASIS:	8AJSE8DDX00490747
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12520

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 80 - LOTE Nº 7
		COMISARIA Nº 3 ARROYOS Y ESTEROS
1	UNIDAD	6.57 CORREA DENTADA
3	UNIDAD	6.58 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	12.1 JGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES
1	UNIDAD	12.2 JGO DE RULEMANES
1	UNIDAD	12.3 JGO. DE RODILLOS
1	UNIDAD	12.4 DESPLAZABLE DE 1Y2DA.
1	UNIDAD	12.5 DESPLAZABLE DE 3RA Y 4TA.
1	UNIDAD	12.6 DEPLAZABLE DE 5TA Y M.ATRAS
1	UNIDAD	12.7 EJE DE MANDO
1	UNIDAD	12.8 EJE PRINCIPAL
1	UNIDAD	12.9 ENGRANAJE DE 1RA.
1	UNIDAD	12.10 ENGRANAJE DE 2DA.
1	UNIDAD	12.11 ENGRANAJE DE 3RA.
1	UNIDAD	12.12 ENGRANAJE DE 5TA.
1	UNIDAD	12.13 CUADRUPLE
1	UNIDAD	12.15 RETEN DE FRENTE CAJA
4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	13.2 DISCO

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2101

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

52

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCIÓN DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAK039
CHASIS:	8AJSE8DDX00490747
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12520

1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

56

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAK039
CHASIS:	8AJSE8DDX00490747
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12519

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 80 - LOTE Nº 7
		COMISARIA N° 3 ARROYOS Y ESTEROS
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
3	UNIDAD	1.37 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
1	UNIDAD	2.18 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
1	UNIDAD	2.19 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
1	UNIDAD	2.20 RETEN DE MAZA DELANTERA
2	UNIDAD	2.29 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
2	UNIDAD	6.22 RETEN FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.23 RETEN DEBANCADA TRAS.
1	UNIDAD	6.29 FILTRO DE ACEITE

GZ Quiñonez

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

57

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAK039
CHASIS:	8AJSE8DDX00490747
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12519

1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.56 TENSOR CORREA

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com