Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 04 de Abril de 2.024.-

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa Nº ***HFG 461,*** Chassis ***MPATFS86JKT001953*****, c**orrespondiente a la Orden de Servicio **Nº 54 / 2024** de fecha ***02*****/04/2024**, que se detalla a continuación:

• Provisión aceite motor (por litro)	Mantenimiento preventivo
• Provisión filtro de aceite	Mantenimiento preventivo
• Provisión filtro de aire	Mantenimiento preventivo
• Mano de obra por hora	Mantenimiento preventivo
• Provisión aceite de caja (por litro)	Mantenimiento preventivo
• Mano de obra por hora	Mantenimiento correctivo
• Rectificación Tambor de freno	Mantenimiento correctivo
• Cementado de Zapatas	Mantenimiento correctivo
• Fibra de Freno	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

JUAN CRISTÓBAL ESPÍNOLA
Jefe Interino
Transporte

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.