TETÃ VERÛ MOHENDAPY
HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 190/2022
*Fecha de Emisión 14/03/2022 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO NRO. 109/2019 - Mantenimiento y reparaciones de vehículos | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | GILCO PAR S.R.L | RUC | 80009240-6 |
| DIRECCION | AVDA. EUSEBIO AYALA 2963 | | |
| TELEFONO / E-MAIL | (021)604-195 / licitaciones@gilcopar.com | | |

**Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 109/2019.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 1/2021 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 361157 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | AC-12006-21-41955 |
| MODALIDAD | Licitación Pública Nacional | | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS - Según Especificaciones Técnicas ISUZU DMAX_CHAPA BHY 939_LOGO N° 153. | UNIDAD | ---------- | 5.701.585 | 5.701.585 |

Recibido 14/03/2022

| TOTAL | 5.701.585 |
|---|---|

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES SETECIENTOS UNO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO.-

OBSERVACION: SIME N° 16842/2022 - SIME N° 28149/2022 - PROV. MH/DA/SG N° 141/2021 - NOTA PRESUPUESTO 14008 DE FECHA 21/02/2022 - PROV. MH/DA/CRA N° 254/2022 - MEMO DGTP N° 34/2022 - PROV. MH/DA N° 50/2022 - DE FECHA 07/02/2022 - PROV. MH/DA/CRA N° 140/2022 - PROV. D.T. N° 13/2022 - NOTA MH/DA/CRE DCIB N° 045/2022 - CESION DE CREDITO DE LA D.A.

| ELABORADO POR | REVISADO POR | DPTO. PROCESOS UOC | COORDINACION U.O.C. | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| Lic. Alan Javier Pavón Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH | | | Abg. Andrés Soria Coordinador Unidad Operativa de Contratación Dirección Administrativa | |

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FORMULARIO DE ENTREGA Y RETIRO DEL VEHICULO AL TALLER

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RUBEN CESPEDES BOCADO
JEFE INTERINO
DPTO. TRANSPORTE

FECHA: 16/03/2022

| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| LOGO | 153 |
| PLACA Nº | BHY939 |
| MARCA | ISUZU |
| MODELO | DMAX |
| MOTOR | JG5501 |
| CHASIS | MPATFS85HCT100746 |

## ENTRADA AL TALLER

INVENTARIO

| CONCEPTO | SI | NO | N/C | CONCEPTO | SI | NO | N/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMPIADORES | ✓ | | | LLAVE DE RUEDAS | ✓ | | |
| ESPEJOS | ✓ | | | ANTENA | ✓ | | |
| RADIO | ✓ | | | GATO | ✓ | | |
| BATERIA | ✓ | | | TAPETES | ✓ | | |
| RUEDA DE AUXILIO | ✓ | | | AIRE ACOND | ✓ | | |
| EXTINTOR | ✓ | | | HERRAMIENTAS | ✓ | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | | | ✓ | | |
| JUEGO DE LLAVES | ✓ | | | | ✓ | | |
| CONTROL DE ALARMA | ✓ | | | | ✓ | | |

OBS.

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE ENTRADA AL TALLER




NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE 87006

OBS.

## SALIDA O RETIRO DEL TALLER

INVENTARIO

| CONCEPTO | SI | NO | N/C | CONCEPTO | SI | NO | N/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMPIADORES | ✓ | | | LLAVE DE RUEDAS | ✓ | | |
| ESPEJOS | ✓ | | | ANTENA | ✓ | | |
| RADIO | ✓ | | | GATO | ✓ | | |
| BATERIA | ✓ | | | TAPETES | ✓ | | |
| RUEDA DE AUXILIO | ✓ | | | AIRE ACOND | ✓ | | |
| EXTINTOR | ✓ | | | HERRAMIENTAS | | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | | | | | |
| JUEGO DE LLAVES | ✓ | | | | | | |
| CONTROL DE ALARMA | ✓ | | | | | | |

OBS.

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE RETIRO DEL TALLER




NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE 87020

OBS.

| ENTREGÓ POR MH | RECIBIÓ POR EL TALLER | RETIRADO POR MH | ENTREGADO POR EL TALLER |
|---|---|---|---|
| Juan Carlos Bordón V. Mecánico Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda | MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L. | Juan Carlos Bordón V. Mecánico Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda | MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L. |
| FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA |
| ACLARACIÓN | ACLARACIÓN | ACLARACIÓN | ACLARACIÓN |
| FECHA Y HORA 16/03/2022 | FECHA Y HORA 16-03-2022 | FECHA Y HORA 17/03/2022 | FECHA Y HORA 17-03-2022 |

## COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

### DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

**INFORME TECNICO Nº 38**

FECHA : 18 / 03 / 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORDEN DE SERVICIO Nº | 190 | | |
| EMPRESA PROVEEDORA | TALLER GILCOPAR | | |
| LOGO | 153 | CHAPA R.U.A | BHY939 |
| MARCA | ISUZU - DMAX | | |
| DEPENDENCIA A CARGO | DIRECCION ADMINISTRATIVA (DGTP) | | |

**INFORME**

Habiendo realizado las verificaciones y las pruebas de funcionamiento al vehículo, posterior a la reparación, informo que fueron realizados conforme a la Orden de Servicio y se encuentran en buen funcionamiento

**TECNICO MECANICO**

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Juan Carlos Bordón V. Mecánico Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

**ENCARGADO DEL PARQUE CERRADO**

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Gerardo Ocampo G. Encargado Parque Cerrado Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

**Vº Bº JEFE DE DEPARTAMENTO**

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN

MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.

OBS. CUALQUIER TIPO DE ENMIENDA, INVALIDA TOTALMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO

ORIGINAL : C.R.A. - Legajo de Pago

COPIA : Dpto. de Transporte