

Consultas Realizadas

Licitación 383799 - Construcción de tinglado en la esc. bas. N°. 220 OLIMPIA VILLAGRA

Consulta 1 - Detalles estructurales

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2020
Faltan definir dimensiones de los elementos que componen la estructura de techo. Los planos no contienen información suficiente para hacer un análisis de costo fino. Espesor de chapas de cobertura, secciones transversales de cordones, montantes y diagonales de la viga principal. Así como las dimensiones de correas de techo y el tensor de la viga a dos aguas.		

Consulta 2 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2020
BUENOS DÍAS, SOBRE LA VISITA A LA OBRA, HEMOS ENVIADO A UNA PERSONA AUTORIZADA EN 4 (CUATRO) OCASIONES Y NO, NOS ESTÁN ATENDIENDO PARA IR A VERIFICAR EL LUGAR DE LA OBRA, ENTIENDO QUE ERA OBLIGATORIA LA VISITA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA MISMA, NECESITAMOS EL CERTIFICADO DE VISITA AL SITIO DE OBRAS PARA PARTICIPAR. POR FAVOR AGUARDO RESPUESTAS ´PARA VOLVER A ENVIAR A LA PERSONA, TENGAN POR FAVOR EN CUENTA QUE LOS VIAJES TIENEN MUCHO COSTO, YA QUE SU MUNICIPIO SE ENCUENTRA ALEJADO DE ASUNCION. GRACIAS		